Der Oberbürgermeister



Vorlage

Federführende Dienststelle:

Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr: FB 61/0540/WP17

Status: öffentlich

AZ: Datum: 29.08.2016

Verfasser: Dez. III / FB 61/500

Aachen zu Fuß - Premiumwege Zehn Wege ins Aachener Stadtgrün - Umsetzung von Weg 7 und Anmeldung zur Städtebauförderung von Weg 8

| Beratungsfolge: | | TOP: |
|-----------------|---------|---------------------|
| Datum | Gremium | Kompetenz |
| 25.10.2016 | AUK | Anhörung/Empfehlung |
| 03.11.2016 | MA | Anhörung/Empfehlung |
| 09.11.2016 | B 0 | Anhörung/Empfehlung |
| 10.11.2016 | PLA | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Der **Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz** nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Planungsausschuss, die Verwaltung mit der schrittweisen Umsetzung des Maßnahmenkataloges für den Premiumweg 7 -vom Markt über die Jakobstraße zum Johannisbachtal- zu beauftragen und gleichzeitig den Weg 8 -vom Markt via Lindenplatz zum Westpark- zur Städtebauförderung anzumelden.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt vorbehaltlich der Rechtskraft des Haushalts 2017.

Der **Mobilitätsausschuss** nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem

Planungsausschuss, die Verwaltung mit der schrittweisen Umsetzung des Maßnahmenkataloges für den Premiumweg 7 -vom Markt über die Jakobstraße zum Johannisbachtal- zu beauftragen und gleichzeitig den Weg 8 -vom Markt via Lindenplatz zum Westpark- zur Städtebauförderung anzumelden.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt vorbehaltlich der Rechtskraft des Haushalts 2017.

Die Bezirksvertretung Aachen Mitte nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Planungsausschuss, die Verwaltung mit der schrittweisen Umsetzung des Maßnahmenkataloges für den Premiumweg 7 -vom Markt über die Jakobstraße zum Johannisbachtalzu beauftragen und gleichzeitig den Weg 8 -vom Markt via Lindenplatz zum Westpark- zur Städtebauförderung anzumelden.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt vorbehaltlich der Rechtskraft des Haushalts 2017.

Der Planungsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung mit der schrittweisen Umsetzung des Maßnahmenkataloges für den Premiumweg 7 - vom Markt über die Jakobstraße zum Johannisbachtal- und gleichzeitig, den Weg 8 -vom Markt via Lindenplatz zum Westpark- zur Städtebauförderung anzumelden.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt vorbehaltlich der Rechtskraft des Haushalts 2017.

finanzielle Auswirkungen (Route 7 – vom Markt über die Jakobstraße ins Johannisbachtal) PSP-Element 5-120102-900-07400-300-1 (investiv) PSP-Element 4-120102-963-2 (konsumtiv)

| Investive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 | Ansatz 2017 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017 ff. | Gesamt- bedarf (alt) | Gesamt- bedarf (neu) |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 25.200 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / | | | | | | |
| · | | 0 | | 0 | | |
| Verschlechterun g | | | | | | |

Deckung ist gegeben

Deckung ist gegeben

| konsumtive Auswirkungen | ner Ansa | | Ansatz 2017 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017 ff. | Folgekos- ten (alt) | Folgekos- ten (neu) |
|---|----------|---|--------------------|---|------------------------|------------------------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verschlechterun g | 0 | | | 0 | | |

Deckung ist gegeben

Deckung ist gegeben

finanzielle Auswirkungen (Mariahilfstraße) 5-120102-000-07500-300-1 (investiv) 4-120102-044-8 (konsumtiv)

| Investive Auswirkungen | Ansatz 2016* | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 | Ansatz 2017 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017 ff. | Gesamt- bedarf (alt) | Gesamt- bedarf (neu) |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 84.800 | 84.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / | | | | | | |
| - Verschlechterun g | | 0 | | 0 | | |

Deckung ist gegeben

Deckung ist gegeben

| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2016 Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 2016 | | Ansatz 2017 ff. | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017 ff. | Folgekos- ten (alt) | Folgekos- ten (neu) |
|---|--|---|--------------------|---|------------------------|------------------------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verschlechterun g | | 0 | | 0 | | |

Deckung ist gegeben/

Deckung ist gegeben

^{*}inklusive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 20.000€ aus 2015

Erläuterungen:

Zielsetzung

Mit dem **Innenstadtkonzept 2022** wurde beschlossen, zehn Premiumwege ins Aachener Stadtgrün weiter zu entwickeln und schrittweise umzusetzen – Zitat (S. 44/ 45):

"Die Innenstadtentwicklung baut seit vielen Jahren auf dem "Prinzip der kurzen Wege" auf. Rings um die

mittelalterlich geprägte, überwiegend steinerne Innenstadt liegen große Parks und Grünzüge an den offenen Bachtälern, sie sind für die Menschen zu Fuß in 1.000 bis 1.500 m zu erreichen.

Die Freizeitwünsche und -bedarfe der Innenstadtbewohner und Nutzer haben sich in den letzten Jahren verändert, sie suchen gemeinsame Erholung auch vor der Haustür ohne Aufwand und Anreise.

Deshalb erfreuen sich die stadtnahen Parks und Plätze immer größerer Beliebtheit.

Die Wege dorthin sind allerdings verbesserungswürdig:

Die Fußwege sind z. B. nicht breit genug oder zugeparkt, sichere Querungen sind nicht überall vorhanden. Es gibt wenig Grün und wenig Bänke in angenehmem Abstand im Stadtraum, auch die Themen Wasser, inszenierendes Licht und Information sind nicht ausreichend präsent.

Zu Fuß gehen in der Stadt heißt auch flanieren, sehen und gesehen werden, spontane Kontakte knüpfen

An Orten, die zum Verweilen einladen. Davon profitieren Geschäfte und Cafés im Umfeld. Den Fußgängern sollen in der Zukunft durchgängig attraktivere, barrierefreie und sichere Wege innerhalb

der Kernstadt und in das stadtnahe grüne Umfeld angeboten werden. Der Fokus liegt auf den Fußwegen

der 1.Kategorie oder den "Premiumwegen", die entlang der historischen Torstraßen sternförmig nach außen führen. Diese verknüpfen bereits heute auf kurzen Wegen kleine Quartiersplätze und grüne Oasen. Sie sollen vorzugsweise die Aufenthalts-, die Grünqualität und die Sicherheit im Wegesystem verbessert darstellen und zugleich die Kernstadt besser vernetzen. Für die ausgewählten radialen Routen werden gleichzeitig auch attraktive Ringverbindungen entwickelt. Das Konzept der Premiumwege wurde auch in der Fachkommission "Zu Fuß" zum Verkehrsentwicklungsplan 2030 mit entwickelt und soll in den nächsten Jahren schrittweise umgesetzt werden.

Das Prinzip des **Gesamtkonzeptes der Premiumwege** wird mit dem Anhang planerisch verdeutlicht und

in der Sitzung mit der jeweiligen Wege-Charakteristik erläutert.

Die zehn Fußwege ins Aachener Stadtgrün mit begleitender Wegweisung sind nahtlos verbunden mit den Aachener Bachtälern (den Grünfingern), dem Weißen Weg und den ausgewiesenen Wanderrouten.

Das vorgeschlagene Projekt ist ein wesentlicher Baustein zur Umsetzung der Ergebnisse aus dem Beteiligungsprozess des Verkehrsentwicklungsplanes, den Zielen zu aktiver Nahmobilität, den Maßgaben zum Klimaschutz, der Klimavorsorge und des Maßnahmenpaketes zum Innenstadtkonzept 2022.

Sachstand und Umsetzung

Mit der Auswahl der Premiumwege - 7 Richtung Johannisbachtal über die Jakobstraße - und 8 - Richtung Westpark - als möglichem erstem Umsetzungsschritt wurde im Sommer 2014 **Bürgerspaziergänge** im Rahmen der Beteiligungen zum Verkehrsentwicklungsplan durchgeführt, in dem praktische Verbesserungsmaßnahmen für Fußgänger und zum angenehmen Aufenthalt vorgeschlagen wurden.

Mit der detaillierten **planerischen Untersuchung** zunächst dieser beiden Wege wurde Mitte 2015 das Planungsbüro Dunkel (Aachen) beauftragt - aufbauend auf den Erfahrungen in den Projekten der Fußwegenetzplanung für Wanderwege und der neuen Fußgängerwegweisung für die Innenstadt.

Die entwickelten kurz- und mittelfristigen **Maßnahmen für die Premiumwege** beschreiben im Wesentlichen:

- Maßnahmen zur Fußgängersicherheit und Barrierefreiheit,
- Maßnahmen zur Straßenraumbegrünung und Verbesserung des innerstädtischen Kleinklimas sowie
- Maßnahmen für den angenehmen Aufenthalt und für eine klare Signatur gemäß dem

Design der touristischen Wegweisung (mit Anschluss an die Wanderwegweisung und das Knotenpunktsystem).

Zu jeder planerisch detaillierten Route wird gleichzeitig eine Stellplatzbilanz für Fahrräder und PKW-, zur Ausstattung mit Bänken und eine Baumbilanz erstellt.

Die ergänzenden Baumpflanzungen nehmen Rücksicht auf die Leitungsführungen, insbesondere auf die Gasleitungen.

Die Auswahl der jeweiligen Wege und Maßnahmen richtet sich dabei nach den jeweiligen planerischen Dringlichkeiten und praktischen Möglichkeiten einer zügigen Umsetzung -z. B. mit erforderlichen STAWAG- Arbeiten.

2015 wurden **die ersten Routen zur Städtebauförderung** angemeldet, die Bewilligung ist kürzlich erfolgt:

Für den Fußgängerbereich **Mariahilfstraße** (auch Teil des Premiumweges 1 in den Stadtpark) wurde eine Förderung von 258.200 Euro (davon 80% Zuwendung) bereitgestellt. Die Ausbauplanung wird zurzeit erstellt.

Für den **Weg 7 - vom Markt über die Jakobstraße ins Johannisbachtal -** wurden gemäß der eingereichten Kostenschätzungen 296.100 Euro bewilligt (davon 80% Zuwendung), s.a. Planung in der Anlage:

An zehn Fahrbahnquerungen soll der Fußgänger mehr Sicherheit und Barrierefreiheit (durch Vorziehen des Gehweges) erfahren. Fünfzehn neue Bäume mit einem Zuwachs von 375 Kubikmeter Grünvolumen sorgen für besseres Stadtklima, ergänzt durch Bänke und Fahrradabstellanlagen. Ab 2017 können die Maßnahmen im Kontext mit geplanten STAWAG- Maßnahmen Zug um Zug umgesetzt werden.

In der zweiten Stufe ab 2017 soll die Route 8 - vom Markt über den Lindenplatz zum Westpark - zur Städtebauförderung angemeldet werden. Bürgerspaziergange vor Ort fanden ebenfalls im Rahmen der Beteiligung zum Verkehrsentwicklungsplan und im Rahmen des Pilotprojekts "Kommunale Familienzeitpolitik" mit der Kita Johanniterstraße statt. Die Anmeldung zur Städtebauförderung für diese Route umfasst geschätzte Gesamtkosten von 299. 500 Euro. An drei Fahrbahnquerungen soll der Fußgänger mehr Sicherheit und Barrierefreiheit (durch Vorziehen des Gehweges) erfahren. Achtzehn neue Bäume mit einem Zuwachs von 450 Kubikmeter Grünvolumen sorgen auch hier für besseres Stadtklima, ergänzt durch Bänke und Fahrradabstellanlagen.

Ab 2018 können die Maßnahmen im Kontext mit geplanten STAWAG- Maßnahmen Zug um Zug umgesetzt werden.

Für die **Route 2 - via Rehmplatz und Blücherplatz in Richtung Wurmtal -** ist die Beteiligung der Bürger im Rahmen von Stadtspaziergängen in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilbüro Aachen- Nord derzeit in Vorbereitung:

Fußgängerquerungen an Fahrbahnen mit besserer Sicht, mehr Grün und Bänke sind auch hier gewünscht.

Im Rahmen des Programms **Soziale Stadt Aachen- Nord** wurden gleichzeitig im Projekt Nahmobilität **-Mobil und spielend aktiv-** mit den Anwohnern viele Ideen entwickelt, die ebenfalls an der Route des Weges 2 liegen – so werden hier deutliche Synergieeffekte erwartet, z. B. kommt die gewünschte Neugestaltung des Spielplatzes an der Sigmundstraße dem hier verlaufenden Premiumweg zu Gute und umgekehrt. Für die Planung und die schrittweise Umsetzung dieser Route wird ein gesonderter Antrags- und Umsetzungsbeschluss eingeholt.

Die weiteren Premiumwege sollen in den folgenden Jahren (im Kontext mit Straßen- oder Leitungssanierungen) geplant, jeweils zur Städtebauförderung angemeldet und realisiert werden - mit den gleichzeitig zu entwickelnden Fußwegeverbindungen zwischen den Radialen knüpft sich so ein qualitätvolles Gesamtnetz für die Stadtbewohner mit kurzen, sicheren und komfortablen Wegen ins stadtnahe Grün.

Alle Maßnahmen und Planungen zu den Routen im Gesamtkonzept und im Detail werden in der Sitzung

erläutert.

Vorlage FB 61/0540/WP17 der Stadt Aachen

Seite: 7/8

Kosten und Finanzierung

Für das Projekt Premiumwege stehen im Haushaltsplan 2016 Planungsmittel in Höhe von 25.200€ zur Verfügung.

Die über diesen Betrag hinaus für den Ausbau der Route 7 - vom Markt über die Jakobstraße ins Johannisbachtal – benötigten Mittel in Höhe von voraussichtlich 270.000 € werden im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2017 unter PSP-Element 5-120102-900-07400-300-1/4-120102-963-2 verteilt auf die Jahre 2017, 2018 und 2019 haushaltsneutral zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird mit 80% der förderfähigen Kosten aus Städtebaufördermitteln bezuschusst, der entsprechende Bewilligungsbescheid liegt vor.

Die Ausbaumittel für die Route 1 im Bereich der Mariahilfstraße werden im Rahmen der Gesamtmaßnahme Mariahilfstraße eingeplant. Für dieses Projekt wird im Mobilitätsausschuss ein gesonderter Baubeschluss gefasst. Für das Haushaltsjahr 2016 stehen hier Planungsmittel in Höhe von 84.800€ zur Verfügung. Die für den Ausbau darüber hinaus benötigten Mittel werden unter PSP-Element 5-120102-000-07500-300-1/ 4-120102-008-8 für das Haushaltsjahr 2017 ebenfalls zum nächsten Haushalt haushaltsneutral eingeplant. Auch für diese Maßnahme wurde ein Bewilligungsbescheid über 80% der förderfähigen Kosten bereits erteilt.


Anlage/n:


Premiumwege - Gesamtkonzept und Fußwegschema mit Gehzeiten


Übersichtspläne mit Maßnahmenlisten zu Route 7 - vom Markt über die Jakobstraße, der Schanz


zum Johannisbachtal - und Route 8 – vom Markt über den Lindenplatz zum Westpark

















| | Anmerkung: für Beschluss sind die Maisnahmen der Stufen 1 und 2 reievant | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Ort der Maßnahmen Kategorie Beschreibung der Mängel Beschreibung der Maßnahmen | | | | | | |
| | ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer | | | | | | |
| | 7. | | | | | | |
| | 7.0. Markt bis Judengasse | | | | | | |
| | 7.0.01 Markt | | | | | | |
| Stufe 1 | <u>Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation</u> fehlende Wegweisung Startpunkt für Premiumwege Infotafel | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.0.02 Markt Nr. 33 bis 39 Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation zu kleine freie Fläche bis zur Fassade / Gehbereich durch Außenbewirtung Außenbewirtungssatzung -► Mindestmaß der Gehwegbreiten aktualisieren und anwenden | | | | | | |
| Stufe 3 | T.0.03 Markt Kategorie 1 Barrierefreiheit Oberfläche der "Fahrbahn" fußgängerunfreundlich gepflastert, Oberfläche im Allgemeinen in schlechtem Zustand "Stolpersteine" Erneuerung der Oberfläche im Zuge einer Gesamterneuerung und Neugestaltung des Marktes | | | | | | |



| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | ID Ort der Maßnahme | | Ω | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | |
|--|--|--------|-----------|-------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | mer des Premiumweges, ner, ZZ = Eingriffsnummer | | | |
| Stufe 3 | 7.0.04 Markt | | rie 1 Bal | rrierefreik | 9, beidseitig neit den Straßenraum otfernen, Halteverbot ausweisen | | | |
| Stufe 0 | 7.0.05 Jakobstr.1 Kategorie 1 Barrierefreiheit Bestuhlung in Gehwegfläche Abstimmung intern | | | | | | | |
| Stufe 2 | 7.0.06 Jakob | Katego | rie 1 Bal | | neit ent fehlt st-Segmente komplett entfernen und ebundene Decke herstellen | | | |







| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | ۵ | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | nmer des Premiumweges, ner, ZZ = Eingriffsnummer | |
| | 7.0.07 | Jakobss | | | | , | |
| Stufe 3 | | | | | | | |
| | | | <u>Katego</u> | | e Bordst gerüberv | einabsenkung im Bereich des veges | |
| | | | | | DIN- ge | rechte taktile Streifen /Absenkung erstellen | |
| | 7.0.08 | Jakobss | traße Ni | r. 10, Eck | e Juden | gasse | |
| Stufe 1 | | | <u>Katego</u> | | ld in sch | qualität, Grün und Gestaltung lechtem Pflegezustand zung herstellung | |
| | 7.0.08 | Abschni | tt | | | | |
| Stufe 1 | | | <u>Katego</u> | | weisung | g und Kommunikation Premiumweg vorh. Zielwegweisung Premiumweg ergänzen | |
| | 7.1. | Jakobst | raße Ju | ıdengass | e - Karls | graben | |
| Stufe 0 | 7.1.01 Jakobsstraße Nr. 12 bis 18, Jakobsstraße Nr. 11 bis Klappergasse Nr. 12 Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Breite des Gehweges zu gering, beidseitig heutige Anforderungen an die Fahrbahnbreiten bei Busverkehr und in Haltestellenbereichen überprüfen | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.1.02 | Jakobss | | rie 3 We | gweisun es Gehw | bsstraße Nr. 11 bis Klappergasse Nr. 13 g und Kommunikation reges zu gering, beidseitig ng der Bushaltestelle in die Judengasse | |



| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | QI | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | |
|--|--------|--|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | nmer des Premiumweges, ner, ZZ = Eingriffsnummer | | | |
| | 7.1.03 | Jakobss | | | | bsstraße Nr. 11 bis Klappergasse Nr. 13 | | | |
| Stufe 0 | | | Kategor | ie 1 Bar Breite d | es Gehw | <u>heit</u> reges zu gering, beidseitig ng des Bussystems mit Elektro-Midibus. | | | |
| Stufe 0 | 7.1.05 | 7.1.05 Jakobsstraße Nr. 20 Kategorie 1 Barrierefreiheit Breite des Gehweges zu gering, beidseitig Beschilderung in eine Flucht mit Pollern versetzen Fahrradbügel aufstellen | | | | | | | |
| Stufe 1 | 7.1.06 | | ld zuvor | ie 2 Auf | e Straße möglich Archäol | qualität, Grün und Gestaltung nraumbegrünung en Baumstandort prüfen, gegenüber des ogischen Fensters bzw. der Einmündung gasse / Jakobsstraße | | | |
| Stufe 1 | 7.1.07 | .1.07 Jakobsstraße Nr. 19 Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung fehlende Aufenthaltsqualität, mangelnde Sitzmöglichkeiten Ergänzung des Bereiches um das archäologische Fenster mit Bank | | | | | | | |



| | Anmerki | ing: für Beschii | uss sind di | e Maßnahmen der Stufen 1 und 2 relevant | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | ID Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | | |
| | | | | ner des Premiumweges, r, ZZ = Eingriffsnummer | | | | |
| Stufe 0 | 7.1.08 Annunt | iatenbach, Ecke | Trichtergas Fenthaltsqu Inde Begrür | | | | | |
| Stufe 1 | 7.1.09 Jakobsstraße Nr. 12 bis 18, Jakobsstraße Nr. 11 bis Klappergasse Nr. 13 Kategorie 1 Barrierefreiheit Taktile Elemente nicht DIN-gerecht Taktile Elemente einbauen, dreiseitig | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.1.10 Jakobss | Kategorie 1 Bar Querur | rrierefreihei ingsmöglichk inchengestal Schaffung | | | | | |



| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | | | | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | | |
|--|-------------------|--|-----------|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | er des Premiumweges, r, ZZ = Eingriffsnummer | | | | |
| | 7.1.11 Jak | obsstraße N | r. 19 | | | | | | |
| Stufe 0 | | Katego | | enthaltsqua e Aufentha | alität, Grün und Gestaltung Itsqualität | | | | |
| | | | | | des Bereiches um den Wehrhaften Schmied | | | | |
| | 7.1.12 Jak | obsstraße N | r. 19 | | | | | | |
| Stufe 1 | | Katego | | enthaltsqua e Sitzmögli | alität, Grün und Gestaltung chkeiten | | | | |
| | | | | _ | des Bereiches um den Wehrhaften Schmied | | | | |
| Stufe 1 | 7.1.13 Jak | 7.1.13 Jakobsstraße Ecke Trichtergasse Nr. 2 Kategorie 1 Barrierefreiheit | | | | | | | |
| | 7.1.14 Ein | mündung/ Q | | | nter Übergang | | | | |
| Stufe 1 | | | rie 1 Bar | rierefreihei | | | | | |
| | | | DUIUSTE | Schaffung | eines Querungsangebotes durch Absenkung | | | | |
| | | | | des Bordst | eines, DIN-gerechte taktile Streifen / | | | | |







| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | 9 | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | | |
|--|--|--|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| | ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer | | | | | | | | | |
| | 7.1.15 | Jakobss | | | | rgasse Nr. 40 | | | | |
| Stufe 1 | Kategorie 1 Barrierefreiheit fehlende barrierefrei Querungsmöglichkeit, ungünstige Anordnung der Fahrradbügel Din-gerechte Querung herstellen, Neuordnung der Fahrradbügel | | | | | | | | | |
| | 7.1.16 | Jakobss | traße, Fl | urstück | 1594 St. | Paul | | | | |
| Stufe 0 | | | Kategoi | Belegun | ig des Se ialtsqual Umgest | qualität, Grün und Gestaltung eitenraumes durch Schrägparken, mangelde ität altung des Vorplatzes von St. Paul, Begrünung üfung der Parkplatzfunktion | | | | |
| | 7.1.17 | Jakobst | raße | | | | | | | |
| Stufe 1 | | | <u>Kategoi</u> | | e Sitzmö | qualität, Grün und Gestaltung glichkeiten ıng des Bereiches um eine Bank | | | | |
| Stufe 0 | 7.1.18 | All Jakobstraße Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Poller stehen in Gehwegfläche Poller des Typs rot/weiß entfernen | | | | | | | | |



| | Anmerkung: für Beschluss sind die Malsnahmen der Stufen 1 und 2 relevant |
|--|---|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Ort der Maßnahmen Kategorie Beschreibung der Mäßnahmen Aer Maßnahmen |
| | ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, |
| | Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer |
| Stufe 0 | 7.1.19 Jakobstraße Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Baulücke Schließung der Baulücke ist erstrebenswert, Gespräch mit Eigentümer führen. |
| Stufe 0 | 7.1.20 Jakobsstraße Nr. 64 bis Einmündung Paulusstraße Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation "Garten" von St. Paul gegenwärtig ohne Nutzung, schlechter Zugang zum "Garten" von St. Paul ermöglichen, Verhandlungen kurfristig beginnen - im Gegenzug Verhandlung über Pflege durch E18 anbieten |
| Stufe 1 | 7.1.21 Jakobstraße - nördliche Fahrahnseite Neupflanzung Neupflanzung |







| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | <u>Q</u> | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer | | | | | | | | | | |
| | 7.1.22 | 7.1.22 Jakobsstraße Nr. 64 bis Einmündung Paulusstraße | | | | | | | | | | |
| Stufe 1 | | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Notwendige Beschilderung und Markierung zu Vorposition Abbau von Beschilderung, Neubeschilderung und Markierung zu Vorposition | | | | | | | | | | |
| Stufe 1 | 7.1.23 | Jakobss | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Katego</u> i | | estelle m | ngualität, Grün und Gestaltung nuß im Rahmen der Baumpflanzung angepasst estellenkap ändern, Mast versetzen | | | | | | |
| | 7.1.24 | Jakobss | traße Nr | . 76 b, Ja | akobsstr | aße Nr. 37, beidseitig | | | | | | |
| Stufe 1 | | <u>Kategorie 1 Barrierefreiheit</u> Poller erschweren oder verhindern den barrierefreien Einstieg Poller im Haltestellenbereich "Paulusstraße" | | | | | | | | | | |
| | 7.1.25 | vorh. Bu | ıskap Ja | kobsstra | ße Nr. 3 | 7, | | | | | | |
| Stufe 1 | <u>Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung</u> Rückbaubedarf zu Position 7.2.21 Rückbau und Herstellung der Fahrbahn | | | | | | | | | | | |
| Stufe 1 | 7.1.26 Jakobsstraße, Einmündung Paulusstraße Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Kategorie 1 Barrierefreiheit keine DIN- gerechte taktile Elemente Baumpflanzung DIN- gerechte taktile Elemente herstellen | | | | | | | | | | | |



| | , | Anmerku | ing: tur i | Beschiu | ss sind di | e Maßnahmen der Stufen 1 und 2 relevant |
|--|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | <u>0</u> | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto |
| | | | | | | ner des Premiumweges, r, ZZ = Eingriffsnummer |
| | 7.1.27 | Jakobss | traße, Ei | inmündu | ng Paulus: | straße |
| Stufe 1 | | | Kategor | | Aufpflaste | te taktile Elemente erung der Fahrbahn mit geschnittenem |
| | | | | | Natursteir | npflaster |
| Stufe 1 | 7.1.28 | Pauluss | Kategor | fehlend ie 1 Barı | fenthaltsque Begrünurierefreihei IN- gerech Baum pfla | <u>it</u> te taktile Elemente |
| | 7.1.29 | Jakobss | traße Nr | . 78 | | |
| Stufe 0 | | siehe Fo | oto zuvoi <u>Kategor</u> | ie 1 Barı | | |
| Stufe 1 | 7.1.30 | Jakobss | traße Pa | ulusstra | ße bis Ven | n einseitig |



| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = interneteliristig Stufe 3 = langfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 6 = interne Abstimmung/ Betriebe ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer Kategorie 2 Aufenthaltsqualität. Grün und Gestaltung Mangelinde Attraktivität und Begrünung des Straßenraumes Pflanzung von Einzelbäumen zur Begrünung des Straßenraumes, nach Übergrüfung der Platz- und Leitungsverhältnisse, Parken auf Seite mit Bäumen verlegen Beschilderung, Markierung 7.1.31 Jakobsstraße Paulusstraße bis Venn einseitig Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Notwendige Beschilderung und Markierung zu Vorposition Abbau von Beschilderung, Neubeschilderung und Markierung zu Vorposition 7.1.32 Jakobsstraße Nr. 45b, Ecke Venn Kategorie 1 Barrierefreibeit Parkende Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der | | Anmerkung: für Beschluss sind die Malsnahmen der Stufen 1 und 2 relevant |
|---|---|--|
| Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Mangelnde Attraktivität und Begrünung des Straßenraumes Pflanzung von Einzelbäumen zur Begrünung des Straßenraumes, nach Überprüfung der Platz- und Leitungsverhältnisse, Parken auf Seite mit Bäumen verlegen Beschilderung, Markierung 7.1.31 Jakobsstraße Paulusstraße bis Venn einseitig Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Notwendige Beschilderung und Markierung zu Vorposition Abbau von Beschilderung, Neubeschilderung und Markierung zu Vorposition 7.1.32 Jakobsstraße Nr. 45b, Ecke Venn Kategorie 1 Barrierefreiheit Parkende Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkender Fahrezeuge - 8 odenablauf verschieben 7.1.33 Jakobsstraße Nr. 45b, gegenüber Venn | Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne | Ort der Maßnahmen Maßnahmen kategorie Beschreibung der Mängel Beschreibung der Maßnahmen |
| Neupflanzung vom 1.5.8 2.15 2.15 Xafegorie 2. Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Mangelnde Attraktivität und Begrünung des Straßenraumes Pflanzung von Einzelbäumen zur Begrünung des Straßenraumes, nach Überprüfung der Platz- und Leitungsverhältnisse, Parken auf Seite mit Bäumen verlegen Beschilderung, Markierung 7.1.31 Jakobsstraße Paulusstraße bis Venn einseltig Kategorie 2. Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Notwendige Beschilderung und Markierung zu Vorposition Abbau von Beschilderung, Neubeschilderung und Markierung zu Vorposition 7.1.32 Jakobsstraße Nr. 45b, Ecke Venn Kategorie 1. Barrierefreiheit Parkende Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkender Fahrzeuge - Bodenablauf verschieben 7.1.33 Jakobsstraße Nr. 45b, gegenüber Venn | | |
| Kategorie 1 Barrierefreiheit Parkende Fahrzeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger 7.1.32 Jakobsstraße Nr. 45b, Ecke Venn Kategorie 1 Barrierefreiheit Parkende Fahrzeuge - Bodenablauf verschieben 7.1.33 Jakobsstraße Nr. 45b, gegenüber Venn Kategorie 1 Barrierefreiheit Parkende Fahrzeuge - Bodenablauf verschieben 7.1.33 Jakobsstraße Nr. 45b, gegenüber Venn Kategorie 1 Barrierefreiheit Parkende Fahrzeuge - Bodenablauf verschieben 7.1.33 Jakobsstraße Nr. 45b, gegenüber Venn Kategorie 1 Barrierefreiheit Parkende Fahrzeuge - Bodenablauf verschieben 7.1.33 Jakobsstraße Nr. 45b, gegenüber Venn Kategorie 1 Barrierefreiheit | | T = Abscrimitsfluininer, ZZ = Eingrinsfluininer |
| Stufe 1 Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Notwendige Beschilderung und Markierung zu Vorposition Abbau von Beschilderung, Neubeschilderung und Markierung zu Vorposition 7.1.32 Jakobsstraße Nr. 45b, Ecke Venn Kategorie 1 Barrierefreiheit Parkende Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrzeuge - Bodenablauf verschieben 7.1.33 Jakobsstraße Nr. 45b, gegenüber Venn | | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Mangelnde Attraktivität und Begrünung des Straßenraumes Pflanzung von Einzelbäumen zur Begrünung des Straßenraumes, nach Überprüfung der Platz- und Leitungsverhältnisse, Parken auf Seite mit Bäumen verlegen |
| Stufe 1 Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Notwendige Beschilderung und Markierung zu Vorposition Abbau von Beschilderung, Neubeschilderung und Markierung zu Vorposition 7.1.32 Jakobsstraße Nr. 45b, Ecke Venn Kategorie 1 Barrierefreiheit Parkende Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrzeuge - Bodenablauf verschieben 7.1.33 Jakobsstraße Nr. 45b, gegenüber Venn | | 7 1 31 Jakobsstraße Paulusstraße his Venn einseitig |
| Stufe 3 Kategorie 1 Barrierefreiheit Parkende Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrzeuge - Bodenablauf verschieben 7.1.33 Jakobsstraße Nr. 45b, gegenüber Venn | Stufe 1 | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Notwendige Beschilderung und Markierung zu Vorposition Abbau von Beschilderung, Neubeschilderung und |
| Kategorie 1 Barrierefreiheit Parkende Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrzeuge - Bodenablauf verschieben 7.1.33 Jakobsstraße Nr. 45b, gegenüber Venn | | 7.1.32 Jakobsstraße Nr. 45b, Ecke Venn |
| Parkende Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der parkenden Fahrzeuge - Bodenablauf verschieben 7.1.33 Jakobsstraße Nr. 45b, gegenüber Venn | Stufe 3 | Kategorie 1 Barrierefreiheit |
| Katagoria 1 Barriarafraihait | | Parkende Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung einer einseitigen Nase auf der Seite der |
| Kategorie 1 Barrierefreiheit | | 7.1.33 Jakobsstraße Nr. 45b, gegenüber Venn |
| Stufe 3 keine DIN- gerechte taktile Elemente DIN- gerechte taktile Elemente herstellen | Stufe 3 | |





| | Anmerkung: für Beschluss sind die Maßnahmen der Stufen 1 und 2 relevant |
|--|--|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Ort der Maßnahmen Maßnahmen kategorie Beschreibung der Mängel Beschreibung der Maßnahmen |
| | ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, |
| | Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer 7.1.34 Jakobsstraße an Einmündung Graben |
| Stufe 3 | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung negative Parkplatzbilanz Haltezone verlängern |
| Stufe 1 | 7.1.35 Jakobsstraße Abschnitt Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung fehlende Sitzmöglichkeiten Bank aufstellen |
| Stufe 1 | 7.1.36 Abschnitt Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Zielwegweisung Premiumweg |
| | Zielwegweisung Premiumweg herstellen |
| | 7.2. Jakobstraße Karlsgraben - Vaalser-Straße |
| Stufe 1 | 7.2.01 Jakobsstraße Nr. 122 Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Fehlende Begrünung des Seitenraumes, große Gehwegbreite Ergänzung der Baumreihe des Karlsgrabens mit einem |
| Stufe 1 | 7.2.02 Jakobsstraße Ecke Löhergraben Nr. 35 Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Breiter Seitenraum mit nahgelegener Haltestelle ohne Sitzmöglichkeiten Ergänzung des Seitenraumes um Bank |





| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | QI | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | | | |
|--|--------|--|------------------------|----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | nmer des Premiumweges, ner, ZZ = Eingriffsnummer | | | | | |
| Stufe 3 | 7.2.03 | 7.2.03 Jakobsstraße Nr. 128 Kategorie 1 Barrierefreiheit Haltestellenmobiliar steht nicht in einer Flucht, Abfallbehälter Abfallbehälter in Richtung des Fahrgastüberdachungs umsetzen | | | | | | | | | |
| Stufe 2 | | | Kategoi | rie 2 Aut fehlend | e Sitzmö Bänke | qualität, Grün und Gestaltung glichkeiten | | | | | |
| Stufe 2 | 7.2.05 | 7.2.05 Jakobsstraße Bushaltestelle Südseite Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Haltestelle mit hoher Frequenz, dafür zu wenig Sitzmöglichkeiten Bänke | | | | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.2.06 | 7.2.06 Jakobsstraße Nr. 81 Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Ehemaliger Schildermast ohne Funktion Schildermast entfernen | | | | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.2.07 | 7.2.07 Jakobsstraße Nr. 146 Siehe Bild zuvor <u>Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung</u> Baumfelder in schlechtem Zustand Baumfelder herrichten, Ramschutzbügel entfernen | | | | | | | | | |
| Stufe 2 | 7.2.08 | Jakobss | | rie 1 Bar mangel | rrierefrei nde Que nz des Ve Position Querun | rungsmöglichkeit durch parkende Autos und | | | | | |



| | Affilierkung, für beschluss sind die Maishanmen der Stufen i und 2 Televant |
|--|---|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Ort der Maßnahmen Kategorie Beschreibung der Mängel Beschreibung der Maßnahmen |
| | ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer |
| | 7.2.09 Jakobsstraße Eimündung Stromgasse |
| Stufe 2 | |
| | <u>Kategorie 1 Barrierefreiheit</u> keine Din-gerechte taktile Elemente Din-gerechte taktile Elemente herstellen, 1 Parkautomat versetzen |
| Stufe 3 | 7.2.10 Jakobsstraße Eimündung Stromgasse Siehe Bild zuvor <u>Kategorie 1 Barrierefreiheit</u> keine Din-gerechte taktile Elemente Din-gerechte taktile Elemente |
| Stufe 3 | 7.2.11 Jakobsstraße Eimündung Deliusstraße Kategorie 1 Barrierefreiheit keine Din-gerechte taktile Elemente Din-gerechte taktile Elemente herstellen |
| Stufe 3 | 7.2.12 Jakobsstraße Nr. 178 bis 202 Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Pollertyp passt nicht zum Umfeld und zur historischen Poller austauschen durch den Typ "Aachener Poller" DB 703, siehe Gestaltungshandbuch S. 72 |





| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Q | | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | |
|--|--------|---------|------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | nmer des Premiumweges, ner, ZZ = Eingriffsnummer | | | |
| Stufe 1 | 7.2.13 | - | | | | | | | |
| Stufe 1 | 7.2.14 | Jakobst | | | | qualität, Grün und Gestaltung glichkeiten | | | |
| Stufe 1 | 7.2.15 | Abschni | | | weisung | g und Kommunikation Premiumweg weisung Premiumweg herstellen | | | |
| | 7.3. | Vaalser | -Straße | Jakobst | raße - Ju | nkerstraße | | | |
| Stufe 3 | 7.3.01 | Jakobsp | | rie 1 Bar An Licht | tsignalar Niveau Absenki | <u>heit</u> nlage fehlen taktile Elemente der Platzfläche anpassen oder durch ungen, z.B. zwischen den Baumfeldern den freien Zugang ermöglichen | | | |
| Stufe 1 | 7.3.02 | Jakobsp | | | che des . end exist che Niveau Absenki | heit Dakobsplatzes ist nicht barrierefrei zugänglich, eiert ein Bordstein zwischen Gehweg und der Platzfläche anpassen oder durch ungen, z.B. zwischen den Baumfeldern den freien Zugang ermöglichen | | | |



| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | 0 | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | nmer des Premiumweges, ner, ZZ = Eingriffsnummer | | | |
| Stufe 3 | 7.3.03 Jakobsplatz Kategorie 1 Barrierefreiheit Poller verengen den bereits durch die Baumfelder engen Poller an den Engstellen der Baumfelder entfernen, Notwendigkeit der Poller in den Zwischenräumen überprüfen | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.3.04 Jakobsplatz Siehe Bild zuvor Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung vorh. Bänke in schlechtem Zustand Bänke ersetzen | | | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.3.05 Jakobsplatz Siehe Bild zuvor Kategorie 1 Barrierefreiheit Mangelnde Platzpflege, schlechter Zustand der Ausstattungselemente vorrangig: Grundreinigung des Sitzmobiliars, Grünschnitt und Pflege des Pflasters | | | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.3.06 Jakobsplatz Siehe Bild zuvor <u>Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung</u> fehlende Beleuchtungskonzeption Beleuchtung und Inszenierung des Denkmals | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.3.07 Jakobsplatz Siehe Bild zuvor Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Potential des Stadtraumes wird nicht ausgenutzt, Gestaltung entspricht nicht der Bedeutung als Startpunkt des "Jakobsweges" Umgestaltung des Jakobsplatzes, Integration von Grünelementen, Wasser und Licht, barrierefreier Ausbau | | | | | | | | |



| | Д | nmerku | ıng: für l | Beschlu | ss sind | die Maßnahmen der Stufen 1 und 2 relevant |
|--|----------|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | <u>0</u> | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto |
| | | | | | | nmer des Premiumweges, ner, ZZ = Eingriffsnummer |
| | 7.3.08 | Jakobsp | latz, rüc | kwärtige | e Seite z | ur Vaalser Straße und Jakobsstraße |
| Stufe 1 | | | | SLUTTIN9 | | |

Kategorie 1 Barrierefreiheit

Überweg zu schmal und zu unübersichtlich Entfernen des ersten Parkplatzes -► Umwidmung zu Gehweg, Aufpflasterung in Gehwegbreite, Parkautomat versetzen

7.3.09 Vaalser Straße Einmündung Jakobplatz



Stufe 1

Kategorie 1 Barrierefreiheit keine DIN- gerechte taktile Elemente DIN- gerechte taktile Elemente herstellen

Vaalser Straße Einmündung Jakobplatz



Stufe 1

Kategorie 1 Barrierefreiheit keine DIN- gerechte taktile Elemente DIN- gerechte taktile Elemente herstellen



| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | 9 | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | nmer des Premiumweges, ner, ZZ = Eingriffsnummer | |
| Stufe 0 | 7.3.11 | Vaalser | | rie 2 Auf | fenthalts raumbec | egitig, Einmündung Jakobsplatz Gualität, Grün und Gestaltung Grünung nicht vorhanden s Fahrbahnparken durch Baumfelder ergänzen | |
| Stufe 3 | 7.3.12 Vaalser Straße Nr. 26, Ecke Mauerstraße, beidseitig Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Parkende Fahrezeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger Schaffung von Gehwegvorstreckungen, beidseitig Dingerechte taktile Elemente herstellen | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.3.13 | Vaalser | | rie 2 Auf | leuchte : 3 Straßen | qualität, Grün und Gestaltung steht im Haltestellenbereich zu weit im leuchte an die Hauswand versetzen, bessere emöglichkeiten und Freihaltung des eiches | |
| Stufe 0 | 7.3.13 | Vaalser | | rie 2 Auf | msverhä | qualität, Grün und Gestaltung Itnisse und Nutzungsmöglichkeit der ifung der Eigentumsverhältnisse, falls | |





| | Aimerkung, für Deschluss sind die Maishaimheir der Stafet i fünd 2 felevant | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Ort der Maßnahmen Maßnahmen kategorie Beschreibung der Mängel Beschreibung der Maßnahmen | | | | | | | |
| | ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer | | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.3.14 Vaalser Straße Nr. 15 | | | | | | | |
| | Kategorie 1 Barrierefreiheit Distanz zwischen Haltebereich der Busse und Unterstand in Verbindung mit der Steigung zu groß, Haltestellenunterstand Neupositionierung des Haltestellenunterstandes | | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.3.15 Vaalser Straße Nr. 17 siehe Bild zuvor Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation zugewachsene Beschilderung des Bahnhaltepunktes Beschilderung des Bahnhaltepunktes frei halten (Grünschnitt), zusätzliches Schild über der Treppenanlage anbringen | | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.3.16 Vaalser Straße Nr. 3 bis 15 siehe Bild zuvor Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Die Gestaltung der Haltestelle Schanz in der Vaalser Straße wird ihrer wichtigen Funktion als Umsteigepunkt zur Bahn nicht gerecht Funktionale Überprüfung und Bewertung der | | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.3.17 Vaalser Straße, Schanz, Bahnunterführung Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Attraktivität nicht vorhanden Inszenierung und Beleuchtung der Bahnunterführung Schanz | | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.3.18 Vaalser Straße, Schanz, Bahnunterführung Straßenquerschnitt nicht mehr Zeitgemäß Neuordnung des Straßenquerschnittes mit | | | | | | | |
| Stufe 0 | 7.3.19 Vaalser Straße, Schanz, Bahnunterführung Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Fehlende gesicherte Abstellmöglichkeit für Fahrräder am Abschließbare Fahrradboxen | | | | | | | |
| | | | | | | | | |





| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Q | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | mer des Premiumweges, | | | | | |
| | Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer 7.3.20 Vaalser Straße, Schanz, Bahnunterführung | | | | | | | | | | |
| Stufe 0 | Straßenquerschnitt nicht mehr Zeitgemäß Furt und Anfang des Radschutzstreifen auf der Vaalser Straße verlegen, | | | | | | | | | | |
| | 7.3.21 Ecke Junkerstraße - Vaalser Straße | | | | | | | | | | |
| Stufe 0 | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Grünfläche nach Baumaßnahme brachliegend, Potentiale nicht Neugestaltung der Fläche | | | | | | | | | | |
| | 7.3.22 | Abschni | itt | | | | | | | | |
| Stufe 1 | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung fehlende Sitzmöglichkeiten Ergänzung des Bereiches um eine Bank | | | | | | | | | | |
| | 7.3.23 | Abschn | itt | | | | | | | | |
| Stufe 1 | Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Zielwegweisung Premiumweg Zielwegweisung Premiumweg herstellen | | | | | | | | | | |
| | 7.4. | Schanz | | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.4.01 | Vaalser | | rie 2 Auf Eine dir "im Joh nachvol | fenthalts ekte Verl annistal Iziehbar smöglich erung Umgesta | qualität, Grün und Gestaltung pindung vom Haltepunkt Schanz zur Straße fehlt bzw. ist nur sehr schwer die vorab beschriebenen kurzfristigen keiten dienen nur der temporären altung und Qualitätssteigerung der sel" - Anlage einer befestigten Fläche mit | | | | | |
| | 7.4.00 | M 1 | C+ 0 - : | *-1 !! A | | altsqualität | | | | | |
| | /.4.02 | Vaalser | | | | anz", "im Johannistal", Grüninsel | | | | | |
| Stufe 3 | <u>Kategorie 1 Barrierefreiheit</u> Überflüssiger Schildermast Beschilderung des Halteverbotes am Laternenmast | | | | | | | | | | |





| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Ort der Maßnahmen Maßnahmen kategorie Beschreibung der Mängel Beschreibung | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, | | | | | | | | |
| | Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer 7.4.03 Junkerstraße Ecke "An der Schanz" Grünfläche | | | | | | | | |
| Stufe 3 | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung | | | | | | | | |
| | Eine direkte Verbindung vom Haltepunkt Schanz zur Straße "im Johannistal" fehlt bzw. ist nur sehr schwer nachvollziehbar - die vorab beschriebenen kurzfristigen Lösungsmöglichkeiten dienen nur der temporären Verbesserung Umgestaltung und Qualitätssteigerung des oberen Teils der Grünfläche ohne Stufen und Rampen | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.4.04 "An der Schanz", Ecke "im Johannistal", "Grüninsel" Kategorie 1 Barrierefreiheit Zu schmaler Gehweg Verbreiterung des Gehwegs, Din-gerechte Querungsstelle herstellen | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.4.05 "An der Schanz", Ecke "im Johannistal", "Grüninsel" Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Eine direkte Verbindung vom Haltepunkt Schanz zur Straße "im Johannistal" fehlt bzw. ist nur sehr schwer nachvollziehbar Herstellung einer Rampe entlang der Grünfläche | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.4.06 "An der Schanz", Ecke "im Johannistal", "Grüninsel" Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Treppenanlage in baulich schlechtem Zustand Erneuerung der Treppe | | | | | | | | |







| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Q | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | | | |
|--|---|--|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer | | | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.4.07 Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung fehlende Sitzmöglichkeiten Bänke | | | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.4.08 Abschnitt Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Zielwegweisung Premiumweg Zielwegweisung Premiumweg herstellen | | | | | | | | | | |
| | 7.5. | 7.5. Im Johannistal | | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.5.01 "Im Johannistal" Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Parkregelung unklar, Gehwegbreite wird durch senkrecht parkende Fahrzeuge verschmälert Senkrechtparken weiter auf die Verkehrsfläche verlagern oder Längsparken ausweisen | | | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.5.02 | Querungsmöglichkeit der Fußgänger wird durch die breite der Fahrbahn erschwert Schaffung von Fußgängernasen, beidseitig | | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.5.03 | Eingang des Johannisbachtals nicht definiert Gestaltung des Einganges zum Johannisbachtal, angemessene Gestaltung als Zielpunkt des Premiumweges 7 | | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.5.04 | 7.5.04 Abschnitt Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung fehlende Sitzmöglichkeiten Bänke | | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 7.5.05 Abschnitt Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Zielwegweisung Premiumweg Zielwegweisung Premiumweg herstellen | | | | | | | | | | |











| STPARK | Anmer | kung: 10 | r den F | orderant | rag sind | die Maßnahmen der Stufen 1 und 2 relevant | | | |
|--|---|---|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | QI | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | |
| | ID X.Y.Z | | | | | | | | |
| | Y = Abs | chnittsnı | ımmer, Z | ZZ = Eing | griffsnun | nmer | | | |
| | 8. | | | | | | | | |
| | 8.0. | | Augustin | erplatz | | | | | |
| | 8.0.01 | Kockere | llstraße | | | | | | |
| Stufe 3 | | | Kategor | | ter Oberf | qualität, Grün und Gestaltung flächenzustand, "Stolperfallen" ung der Oberfläche | | | |
| | 8.0.02 | Kockere | llstraße | | | | | | |
| Stufe 0 | | <u>Kategorie 1 Barrierefreiheit</u> Zugang zur Rampenanlage ist durch Stadtmobiliar erschwert Zugang zur Rampe erleichtern, Stadtmobiliar versetzen | | | | | | | |
| | 8.0.03 | Kockere | llstraße, | Ecke Au | gustiner | platz / Augustinergasse | | | |
| Stufe 0 | Kategorie 1 Barrierefreiheit Durch Pflanzkübel und aufgepflasterte Grünfelder sind Hindernisse im Gehbereich vorhanden Entfernen oder deutliches Versetzen des ersten Pflanzkübels | | | | | | | | |
| | 8.0.04 | Augusti | nerplatz | | | | | | |
| Stufe 0 | | <u>Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation</u> Brunnen ohne Funktion Funktion überprüfen, Aktivieren | | | | | | | |
| | 8.0.05 | Augusti | nerplatz | | | | | | |
| Stufe 3 | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Brunnen ohne Aufenthaltsqualität Sitzauflage (Holz) auf den Seitenwänden des Brunnens anbringen | | | | | | | | |
| | 8.0.06 | Augusti | nerplatz | | | | | | |
| Stufe 0 | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Lichtmasten in ihrer Gestaltung nicht zeitgemäß Lichtmastenköpfe überprüfen, Austauschen | | | | | | | | |
| | 8.0.07 | Augusti | nerplatz | | | | | | |
| Stufe 3 | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Bänke und Sitzelemente der Stele in ihrer Gestaltung nicht zeitgemäß und in schlechtem Zustand Erneuerung der Bänke, und Sitzelemente um das Denkmal | | | | | | | | |
| | 8.0.08 | Abschni | tt | | | | | | |
| Stufe 1 | | | <u>Kategor</u> | | weisung | g und Kommunikation Premiumweg weisung Premiumweg herstellen | | | |




| STPARK | Anmerkung: für den Förderantrag sind die Maßnahmen der Stufen 1 und 2 relevant |
|--|---|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Ort der Maßnahmen kategorie Beschreibung der Mängel Beschreibung der Maßnahmen |
| | ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, |
| | Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer |
| | 8.1. Anuntiatenbach |
| Stufe 1 | 8.1.01 Annuntitatenbach, Zugang zu Karman Auditorium Kategorie 1 Barrierefreiheit Bordsteinabsenkung des Angebotsüberweges räumlich versetzt Ergänzung der Trittgitter des Annuntitatenbaches an der Straßenseite zum Kármán, DIN-gerechte taktile Streifen / Querung erstellen |
| Stufe 1 | 8.1.02 Augustinerplatz, Ecke Annuntitatenbach Kategorie 1 Barrierefreiheit Bordsteinabsenkung des Angebotsüberweges räumlich versetzt DIN-gerechte taktile Streifen / Querung erstellen |
| Stufe 3 | 8.1.03 Klappergasse, Ecke Annuntitatenbach Kategorie 1 Barrierefreiheit Taktile Elemente nicht DIN-gerecht beidseitig DIN-gerechte taktile Streifen / Querung erstellen |



| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Q | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------|--|--|--|
| | ID X.Y.Z | | | | | | | | |
| Stufe 1 | 8.1.04 Annuntiatenbach, Kategorie 1 Taktile Elemente nicht DIN-gerecht Vorziehung des Seitenbereichs mit DIN gerechten Elementen | | | | | | | | |
| Stufe 1 | 8.1.05 Lochnerstraße, Ecke Mauerstraße Siehe Bild zuvor <u>Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung</u> Begrünung des Kreuzungspunktes nicht vorhanden Ergänzung mit Baumpflanzungen | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 8.1.06 Annuntiatenbach, Ecke Kármánstraße Siehe Bild zuvor <u>Kategorie 1 Barrierefreiheit</u> Querungsmöglichkeit der Fußgänger wird durch die abgesetzte Niveaugleicher Ausbau bzw. Aufpflasterung des Einmündungsbereiches der Kármánstraße, | | | | | | | | |
| Stufe 0 | 8.1.07 Annuntiatenbach Nr. 22 Siehe Bild zuvor <u>Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation</u> Beschilderung steht zu weit im (schmalen) Gehweg Beschilderung an den Gehwegrand versetzen | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 8.1.08 Annuntiatenbach, Ecke Trichtergasse Kategorie 1 Barrierefreiheit Bordsteinabsenkung zu weit von Einmündung, Markierungsnägel ohne Funktion Bordsteinabsenkung + taktile Elemente beidseitig einrichten, entfernen der Markierungsnägel | | | | | | | | |
| Stufe 0 | 8.1.09 Annuntiatenbach Nr. 30, Ecke Beginenstraße Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation täglich angeschlossene Fahrräder (Mitarbeiter des Fotogeschäfts) blockieren die Querung Fahrradbügel aufstellen Entfall eines PKW-Stellplatzes | | | | | | | | |



| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Q | | | | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | | | | |
|--|---|--|---------|---------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | D X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, | | | | | | | | | | |
| | Y = Abs 8.1.10 | Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer 8.1.10 Annuntiatenbach, Ecke Lindenplatz | | | | | | | | | | |
| Stufe 1 | | 3 | fotob | örse | fo | tobörse Poro | | | | | | |
| | | | Kategor | | <u>ierefreih</u> | | | | | | | |
| | | | | Bordste | in ohne <i>i</i> | Absenkung verhindert die barrierefrei Querung | | | | | | |
| | | | | | DIN | -gerechte taktile Streifen / Querung erstellen | | | | | | |
| Stufe 1 | 8.1.11 Annuntiatenbach, Ecke Beguinenstraße Siehe Bild zuvor <u>Kategorie 1 Barrierefreiheit</u> unebene Straßenoberfläche Schaffung eines Querungsangebotes durch geschnittenes Großpflaster im Querungsraum | | | | | | | | | | | |
| Stufe 1 | 8.1.12 Annuntiatenbach, Ecke Lindenplatz Verkehrliche Änderung Parkende Fahrzeuge erschweren die Übersicht für Fußgänger und unterbinden die Querung Parkregelung verändern, durchgehenden Gehweg unter wegnahme von zwei Parkplätzen herstellen, DIN-gerechte taktile Streifen | | | | | | | | | | | |





| SIPARK | Anmei | Kung: tu | r aen F | oraerant | rag sınd | die Maisnanmen der Stufen 1 und 2 reievant |
|--|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--|--|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | QI | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto |
| | ID X.Y.Z | Z: X = N | ummer (| des Prem | iumweg | es, |
| | | chnittsnı | | | | |
| Stufe 1 | 8.1.13 | | Kategor | ie 1 Barr unebend | ierefreih e Straßer Schaffu geschni | eit noberfläche ng eines Querungsangebotes durch ttenes Großpflaster im Querungsraum |
| Stufe 1 | 8.1.14 | Annunti | | ie 1 Barr Bordste | ierefreih in ohne d | |
| | 8.1.15 | Annunti | atenbac | h, Ecke I | indenpla | l atz |
| Stufe 0 | | | Kategor | ie 3 Weg Parkend und unt | weisung e Fahrze erbinder Bereich | und Kommunikation euge erschweren die Übersicht für Fußgänger n die Querung des Halteverbots verlängern, auch im vereich ausweisen |
| | 8.1.16 | Annunti | atenbac | h | | , |
| Stufe 1 | | | <u>Kategor</u> | | | <u>qualität, Grün und Gestaltung</u> glichkeiten |
| | 8.1.17 | Abschni | tt | | | |
| Stufe 1 | | | | | weisung | g und Kommunikation Premiumweg weisung Premiumweg herstellen |
| | | | | | | |




| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Q | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | des Prem ZZ = Eing | | | |
| | 8.2. | | | anniters | | | |
| | 8.2.01 | Lindenp | latz | | | | |
| Stufe 0 | | | <u>Kategor</u> | | latz ist n | qualität, Grün und Gestaltung icht gut ausgeleuchtet tung des Lindenplatzes neu denken, Potentiale | |
| Stufe 1 | 8.2.02 Lindenplatz Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Ausstattungs- und Spielelemente / Mobiliar des Lindenplatzes schlecht angeordnet 1 Bank versetzen später: Ausstattungs- und Spielelemente / Mobiliar erneuern | | | | | | |
| Stufe 2 | 8.2.03 | Johanni - 2 - 1 | 2500 | aum orh. | is 36 | Baum vorh. 5.13 2.0 + 1.81 5.38 2.0 + 1.81 | |



| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | ID Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | D X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, | | | | | | | | | | | |
| | X = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Straßenquerschnitt mit geringen Gehwegbreiten Entlang der Straßenseite der geraden Hausnr. 8 bis 36 Gehweg um min. 0,5 m verbreitern. Parkbuchten dafür weiter in den Staßenraum versetzen und Pflaster | | | | | | | | | | | |
| | | | | ergänzer | 1. | | | | | | | |
| Stufe 0 | 8.2.04 Kreuzung Johanniterstraße / Karlsgraben <u>Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation</u> Umlaufzeit für Fußgänger am Kreuzungspunkt ist zu kurz Umlaufzeit des bereits vorhandenden Rundumgrüns für | | | | | | | | | | | |
| Stufe 3 | 8.2.05 Kreuzung Johanniterstraße / Karlsgraben Kategorie 1 Barrierefreiheit taktile Streifen nicht DIN-gerecht DIN-gerechte taktile Streifen erstellen | | | | | | | | | | | |
| Stufe 1 | 8.2.06 Johanniterstraße Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung fehlende Sitzmöglichkeiten Bänke | | | | | | | | | | | |
| Stufe 1 | 8.2.07 Absch | <u>Kategori</u> | | weisung | <u>ı und Kommunikation</u> Premiumweg veisung Premiumweg herstellen | | | | | | | |







| ESTPARK | Anmerkung: für den Förderantrag sind die Maßnahmen der Stufen 1 und 2 relevant | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Ort der Maßnahmen Maßnahmen kategorie Beschreibung der Mängel Beschreibung | | | | | | | | |
| | ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer | | | | | | | | |
| | 8.3.03 Lochnerstraße Nr. 2 bis 50, beidseitig | | | | | | | | |
| Stufe 0 | Siehe Bild zuvor <u>Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation</u> Schilder stehen zu weit im Laufbereich der Fußgänger Versetzen der Straßenschilder an die Gehwegkante, im | | | | | | | | |
| | 8.3.04 Lochnerstraße Nr. 2 bis 50, beidseitig Siehe Bild zuvor | | | | | | | | |
| | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung | | | | | | | | |
| Stufe 0 | Straßenraumbeleuchtung nicht mehr zeitgemäß | | | | | | | | |
| | Austausch der Straßenraumbeleuchtung durch das Modell "Mastansatzleuchte Iridium" (Gestaltungshandbuch S. 40) | | | | | | | | |
| Stufe 1 | 8.3.05 Lochnerstraße Nr. 29, Ecke Mauerstraße Kategorie 1 Barrierefreiheit Gehwegvorstreckung fehlt (Lochnerstraße 29) Schaffung der fehlenden Gegwegvorstreckung, DIN-gerechte taktile Streifen erstellen | | | | | | | | |
| Stufe 1 | 8.3.06 Lochnerstraße Nr. 29, Ecke Mauerstraße Kategorie 1 Barrierefreiheit Gehwegvorstreckung fehlt (Lochnerstraße 29) Schaffung der fehlenden Gegwegvorstreckung, DIN-gerechte taktile Streifen erstellen Baum | | | | | | | | |



| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Ω | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|------|--|--|
| | | | | | iumweg | | | |
| Stufe 1 | Y = Abs 8.3.07 | | rstraße, | rie 1 Bar | rierefreih gvorstrec Schaffu | | | |
| Stufe 1 | 8.3.08 Lochnerstraße, Ecke Mauerstraße Siehe Bilder zuvor Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Kategorie 1 Barrierefreiheit Gehwegvorstreckung fehlt (Lochnerstraße 29) Schaffung der fehlenden Gegwegvorstreckung, DIN-gerechte taktile Streifen erstellen Baum | | | | | | | |
| Stufe 3 | 8.3.09 Lochnerstraße, Ecke Mauerstraße Siehe Bilder zuvor <u>Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung</u> Begrünung des Kreuzungspunktes nicht vorhanden Ergänzung mit Baumpflanzungen in der Mauerstraße, Fahrradbügel versetzen Baum | | | | | | | |
| Stufe 1 | 8.3.10 Lochnerstraße, Mauerstraße - Junkerstraße Siehe Bilder zuvor <u>Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung</u> Begrünung des Kreuzungspunktes nicht vorhanden Ergänzung mit Baumpflanzungen | | | | | | | |
| Stufe 0 | 8.3.11 Lochnerstraße, Stützwand Gebäude Mauerstraße Nr. 92 Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Verteilerkästen in unterschiedlichen Ausführungsvarianten und schlechtem Pflegezustand verschmälern die Gehwegbreite Eigentumsverhältnisse sowie Notwendigkeit der Verteilerkästen klären, wenn möglich Reduzieren und Pflegen | | | | | | | |



| - <u> </u> | Allinerkung. Tur der i Torderannag sind die Mashannen der Sturen i die 2 Televant | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Ort der Maßnahmen Kategorie Beschreibung der Mängel Beschreibung der Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | ID X.Y.ZZ: X = Nummer des Premiumweges, | | | | | | | | | |
| | Y = Abschnittsnummer, ZZ = Eingriffsnummer | | | | | | | | | |
| | 8.3.12 Lochnerstraße, Stützwand Gebäude Mauerstraße Nr. 92 | | | | | | | | | |
| Stufe 0 | Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Stützwand in schlechtem Pflegezustand Gestaltung der Stützwand anstreben, Gespräche mit Eigentümer führen | | | | | | | | | |
| | 8.3.13 Lochnerstraße, Flurstücksnr. 2116 | | | | | | | | | |
| Stufe 0 | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Potential der Bahnunterführung als Tor zum "Grünen" nicht ausgenutzt Beleuchtung und Inszenierung der Bahnunterführung | | | | | | | | | |
| | 8.3.14 Abschnitt | | | | | | | | | |
| Stufe 1 | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung fehlende Sitzmöglichkeiten Bänke | | | | | | | | | |
| | 8.3.15 Abschnitt | | | | | | | | | |
| Stufe 1 | Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Zielwegweisung Premiumweg Zielwegweisung Premiumweg herstellen | | | | | | | | | |
| | 8.4. | | | | | | | | | |
| | 8.4.01 Lochnerstraße Nr. 52 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation | | | | | | | | | |
| Stufe 3 | Querungsraum der LSA befindet sich hinter Bestandsbaum, | | | | | | | | | |
| | Verlagerung des Querungsraumes vor den | | | | | | | | | |
| | Bestandsbaum | | | | | | | | | |
| | 8.4.02 Lochnerstraße Nr. 52, einseitig | | | | | | | | | |
| | 2. The Localite Strate III. 52, chiloring | | | | | | | | | |
| Stufe 3 | Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Lücke in straßenbegleitender Baumreihe der Lochnerstaße Ergänzung der Baumreihe im Bereich der ersten | | | | | | | | | |
| | Parkbucht | | | | | | | | | |
| | 8.4.03 Lochnerstraße Nr. 54 | | | | | | | | | |
| | COUNTRIBUTE IN 1. 34 | | | | | | | | | |
| 0.76 | Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation | | | | | | | | | |
| Stufe 0 | Überflüssiger Schildermast | | | | | | | | | |
| | Beschilderung des Halteverbotes am Laternenmast | | | | | | | | | |
| | 8.4.04 Lochnerstraße Nr. 49 bis 54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Stufe 0 | Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation | | | | | | | | | |
| State 0 | Tempo 30 Zone umfasst nicht die gesamte Straßenlänge Tempo 30 Zone bis zum Kreuzungsbereich | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | | | | | |

stadt aachen

ROUTE 8, WESTPARK

| _ | | | | | | die Mashannen der Stufen 1 und 2 Televant | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| Stufe 1 = kurzfristig Stufe 2 = mittelfristig Stufe 3 = langfristig Stufe 0 = interne Abstimmung/ Betriebe | Œ | Ort der Maßnahme | Maßnahmen kategorie | Beschreibung der Mängel | Beschreibung der Maßnahmen | Foto | | |
| | ID X.Y.Z | | | | | | | |
| | Y = Abs | | | | | | | |
| Stufe 3 | 8.4.05 Lochnerstraße Nr. 54 bis 60, einseitig Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung Schlechter Oberflächenzustand des Gehweges Erneuerung der Oberfläche/ Entsiegelung | | | | | | | |
| Stufe 0 | 8.4.06 Lochnerstraße Nr. 60, Kita-Gelände Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation der kleine Freibereich der Kindertagesstätte Lochnerstraße wird Verwaltungsinterne Kommunikation, der Freiraum der Kita sollte nicht beparkt werden, Parkplätze sind vor dem Gebäude vorhanden | | | | | | | |
| Stufe 3 | 8.4.07 Kategorie 2 Aufenthaltsqualität, Grün und Gestaltung fehlende Sitzmöglichkeiten Bänke | | | | | | | |
| Stufe 3 | 8.4.08 Abschnitt Kategorie 3 Wegweisung und Kommunikation Zielwegweisung Premiumweg Zielwegweisung Premiumweg herstellen | | | | | | | |