

<b>Vorlage</b> Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Richterich Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Verkehr und Tiefbau	Vorlage-Nr: BA 6/0063/WP15 Status: öffentlich AZ: Datum: 11.03.2005 Verfasser:						
<p><b>Schutzgitter auf der Roermonder Straße in Höhe des Hauses Nr. 574 – 578;</b>  <b>Antrag der FDP in der Bezirksvertretung vom 02.02.2005, lfd. Nr. 17, und</b>  <b>Schutzgitter Roermonder Straße und Parkstraße;</b>  <b>Antrag der SPD-Bezirksfraktion vom 28.02.2005, lfd. Nr. 21 -</b></p>							
Beratungsfolge: <span style="float: right;"><b>TOP: 13</b></span> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>06.04.2005</td> <td>B 6</td> <td>KenntnisnahmeKenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	06.04.2005	B 6	KenntnisnahmeKenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
06.04.2005	B 6	KenntnisnahmeKenntnisnahme					

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Richterich nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und erwartet einen abschließenden Bericht etwa Mitte des Jahres 2005.

**Erläuterungen:**

Die beiden Anträge sind als Anlagen beigefügt.

Die beiden Schutzgitter an der Roermonder Straße und an der Parkstraße im Stadtbezirk Richterich sind Anfang des Jahres aus Verkehrssicherheitsgründen entfernt worden, da beide Schutzgitter stark verrostet waren. Die Verwaltung hat geprüft, ob die beiden Schutzgitter an der Parkstraße und an der Roermonder Straße wieder neu errichtet werden müssen.

Hinsichtlich der Schutzgitter an der Parkstraße wird zurzeit geprüft, ob Haushaltsmittel für die Erneuerung des Schutzgitters zur Verfügung gestellt werden können.

Hinsichtlich des Schutzgitters an der Roermonder Straße wurde vereinbart, dass Erfahrungen bis zum Juni 2005 gesammelt werden sollen und dann entschieden werden soll, ob ein neues Schutzgitter aufgestellt werden muss.

**Anlage/n:**

Antrag, lfd. Nr. 17

Antrag, lfd. Nr. 21