

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 4/0066/WP18
Federführende Dienststelle: B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 26.04.2022
		Verfasser/in:
Abflusskanal in Aachen-Kornelimünster		
Antrag CDU-BF vom 02.02.2022		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim nimmt die Beantwortung der Fragen des Fachbereichs Umwelt zur Kenntnis.

Der Antrag der CDU-BF vom 02.02.2022 gilt damit als behandelt.

Erläuterungen:

Die CDU-Fraktion hat mit Antrag vom 02.02.2022 um die Beantwortung folgender Fragen zu einem Abflusskanal (sogen. „Antoniuskanal“) in Aachen-Kornelimünster gebeten:

- 1.) Ist der genaue Verlauf und der Durchmesser des Antoniuskanal bekannt?
- 2.) Welche Funktion übernimmt der Kanal derzeit, insbesondere bei Starkregenmengen?
- 3.) Ist bekannt, ob der Kanal Auswirkungen auf den Wassermengeneintrag in die Pfarrkirche im Rahmen der Flutkatastrohe hatte?
- 4.) Ist eine Untersuchung der Standfestigkeit und Durchlässigkeit des Kanal vorgenommen worden? Erfolgte diese Untersuchung nach der Flutkatastrophe?

Herr Stolz, Mitarbeiter des Fachbereich Umwelt, Abteilung Oberflächengewässer, Grundwasser und Gewässerunterhaltung, hat hierzu folgendermaßen schriftlich geantwortet:

Zu 1.):

Der genaue Verlauf ist bekannt. Der Durchmesser ist nur dort bekannt, wenn der Antoniuskanal im Kanalkataster der Stadt Aachen aufgenommen worden ist.

Zu 2.):

Der Antoniuskanal führt den Ablauf einer Quelle durch die Ortslage Kornelimünster. Unterhalb der Ortslage Kornelimünster münden Dränagen in den Antoniuskanal. Der Antoniuskanal übernimmt keine Funktion bei Starkregen.

Zu 3.):

Nein!

Zu 4.):

1991 ist eine Untersuchung der Standfestigkeit durchgeführt worden bzw. auf öffentlicher Fläche ist der Kanal durch einen neuen Kanal ersetzt worden. Eine Untersuchung der Durchlässigkeit des Kanals ist weder vor noch nach der Flutkatastrophe vorgenommen worden.

Anlage/n:

Antrag der CDU-BF vom 02.02.2022

F: 2.2.22
/

CDU

CDU – FRAKTION IN DER BEZIRKSVERTRETUNG
AACHEN – KORNELIMÜNSTER / WALHEIM

An den
Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks
Kornelimünster/Walheim
Herrn Jakob von Thenen
c/o Bezirksamt Aachen-Kornelimünster

52076 Aachen

Aachen, den 02.02.2022

Abflusskanal in Aachen-Kornelimünster


Sehr geehrter Herr von Thenen,

Hier ist bekannt, dass es in der Ortslage Aachen-Kornelimünster einen Regen-/Wasserabflusskanal, den im Volksmund so genannten Antoniuskanal, gibt. Dieser beginnt wohl in der Korneliusstrasse, führt dann über den Benediktusplatz und weiter bis hin zur vormaligen Tuchfabrik Rohland an der Klauser Strasse. Der Kanal soll nach Berichten durchgehend ausgemauert sein.

Es wird gebeten, nachstehende Fragen durch die zuständige Fachverwaltung, ggfs. unter Einbindung des Wasserverbandes und der Denkmalschutzbehörde, abzuklären und entsprechend zu berichten.

1. Ist der genaue Verlauf und der Durchmesser des Antoniuskanal bekannt?
2. Welche Funktion übernimmt der Kanal derzeit, insbesondere bei Starkregemengen?
3. Ist bekannt, ob der Kanal Auswirkungen auf den Wassermengeneintrag in die Pfarrkirche im Rahmen der Flutkatastrophe hatte?
4. Ist eine Untersuchung der Standfestigkeit und Durchlässigkeit des Kanal vorgenommen worden? Erfolgte diese Untersuchung nach der Flutkatastrophe?

Es wäre vorteilhaft, wenn eine zügige Beantwortung erfolgen würde, damit die Feststellungen bei den Überlegungen zur Vermeidung von Hochwasserereignissen einbezogen werden könnten.


(Ute Nussbaum)
Fraktionssprecherin


(Bernd Vecqueray)
Bezirksvertretungsmitglied